SOLE SPECS

دوست عزیز

ضمن تشــکر از انتخابتان، برای بادوام تر شدن و طولانی شدن عمر عینک خود موارد زیر را رعایت بفرمایید:

۱

دمای مناسب برای نگهداری عینک دمای

بین ۴۷+ تا ۵- درجه می باشد.

۲

عینک خود را با هر دو دست بر روی صورت قرار دهید و بردارید. این کار، موجب با دوام تر شدن عمر عینک شما می گردد.

۳

برای تمیز کردن لنز عینک از اسپری و دستمال مخصوص استفاده کنید.

۴

به دلیل تابـش مستقیـم نور خورشید و عـدم گردش هوا از رها کردن عینک خود در اتومبیل خودداری بفرمایید.

در صورت عـدم استفاده از عینـک، آن را در جعبه محافظ به شکـلی قرار دهید که دسته های عینک بسته و فریم رو به بالا باشد.

۵

ضمانت نامه

تیم سُل ، متعهد است که تا

ساخت عینک، هر گونه نقص ساختاری که برای

فریم عینک شما بوجود بیاید، به صورت رایگان

به رفع و اطلاح آن بپردازید.

SOLE SPECS

Dear friend

Thank you for choosing us.

To make your glasses last longer, please consider the following:

1

The appropriate temperature for storing glasses is between +47 to -5 degrees.

2

Put your glasses on your face with both hands and take them off. This will make your glasses last longer.

3

Use spray and special cloth to clean the lens of your glasses.

4

Please refrain from leaving your glasses in your car due to direct sunlight and lack of air circulation.

If you are not using the glasses, place them in the protective case in a way that the handles are closed and the frame is facing up.

5

CARE AND Warranty

Sole Team is committed to fix and repair any structural defect that occurs for your glasses frame for free within 12 months after the date of manufacture.

SOLE SPECS